

Hydranten im Winter

In der Winterzeit muss immer wieder festgestellt werden, dass ein großer Teil der für die Löschwasserentnahme benötigten Hydranten mit Schnee bedeckt und oft vereist sind.


Hydranten liegen oft in Fahrbahnnähe oder auf Gehwegen und werden beim Schneeräumen nicht nur übersehen, sondern oft noch zusätzlich mit Schnee zugedeckt.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bildet zusätzlich der tauende und wieder gefrierende Schnee einen Eispanzer. Dieses Eis macht eine Löschwasserentnahme fast unmöglich. Dadurch verzögert sich die Brandbekämpfung und kann unter Umständen Menschenleben kosten oder hohe Schäden verursachen.



Wir appellieren deshalb an Hauseigentümer, Mieter und Hausverwaltungen unbedingt die Hydranten von Schnee und Eis freizuhalten.

Den nächsten Hydranten finden Sie mit Hilfe der Hinweisschilder.



Vielen Dank für Ihre Mithilfe auch in Ihrem eigenen Interesse!